

Seznam pojízdných sněhových pluhů a strojů pro odklízení sněhu

Označení typu

P = pojízdný pluh

S = stroj pro odklízení sněhu (sněhomet)

Číslo	Typ	Domovská tržatová distance	Uložen ve stanici	Počet náprav	Průběžná brzda	Vlastní váha v t	Největší tlak na nápravu	Váha na 1 bm	Největší dovolená rychlost v km/h	Bližší označení a popis pluhu	Poznámky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	P	Strakonice	Volary	2	—	4,3	2,50	1250	30	Marin, ruční přestav. křídla	4,00 m
02	P	Příbram	Blatná	2	—	4,6	2,30	1072	30	„	4,3 m
03	P	Tábor	Tábor	3	—	43,0*	14,35	6200	45	z tendru	* se zatí- žením 7,45 m
04	P	Veselí n. Luž.	H. Cerekev	2	má	16,5	8,27	1858	40	Riga, 3 křídla, 2 radlice	
05	P	Poběžovice	Cheb	2						Mar.n., 2 nápr., 2 křídla	