

Doba trvání opravy		Počet ujetých km	Které hlavní součástky byly opraveny nebo vyměněny	Podpis toho, kdo provedl opravu
Datum odevzdání voz. do opravy	Datum ukončení opravy			
1985		6890	Výměna zadní náhony včetně brzdového obložení výměna brzdového obložení na přední náhony výměna brzdových válců, výměna klonového brzdění oprava karoserie	Bylo provedeno brigádou v ČSHD Koch
1988		6663	celková prohlídka vozidla a optikou všech částí Provedlo SOU ČSHD	